

קבוצות סיכון בחומ"ס (גזים)

נהוג למיין חומרים מסוכנים במספר דרכים. מיון קבוצות הסיכון ע"פ הנחיות האו"ם לצורכי תובלה, מחלק את החומרים לקבוצות הסיכון הבאות:

קבוצות סיכון	הערות	סימני היכר (ת"י 712) צבע גוף
2. גזים		
2.1 גז מתלקח לא רעיל		צהוב 
2.2 גז לא רעיל ולא מתלקח		אפור 
2.3 גז רעיל		סגול 
5.1 חומר מחמצן	משלים של 2.2 ושל 2.3	ירוק (עבור קבוצה 2.2) 
8. חומר מאכל (קורוזיבי)	משלים של 2.3	